

Heldere EPOXY GIETHARS



KENMERKEN

Glad oppervlak

Mengverhouding 1 op 1 (geen weegschaal nodig)

Transparante hars

UV gestabiliseerd (geen vergeling door UV stralen)

Toepassing

Voor het opgieten van:

- Tafelbladen
- Dienbladen
- Foto's
- Schilderijen



Epoxygiethars in vergelijking met
Glasheldere giethars (polyesterhars)

Voordeel

- Geen krimp
- Goede hechting
- Sterk en taai
- Glad oppervlak

Nadeel

- Prijs
- Mengverhouding is belangrijk
- Tragere uitharding



Neem een tafel, dienblad, foto of schilderij en zet deze waterpas. Zorg ervoor dat de eventuele verf al enige tijd goed is opgedroogd / uitgehard

Plak foto's of andere materialen vast aan de ondergrond met dubbelzijdig tape. Dit ter voorkoming van drijven. Zorg voor een omheining van het te gieten oppervlak dit kunt u maken van o.a. plastic tape.



Component A & B in gelijke volume delen mixen. Mix de vloeistoffen totdat de luchtbelletjes helder zijn.

Giet de epoxyhars rustig over het oppervlak strijk daarna de hars uit met een roerhoutje. Zet het werkstuk stofvrij weg. Luchtbelletjes verdwijnen vanzelf na enkele uren. Oppervlakte hoeft niet met een gasbrander na behandeld te worden.



Heldere EPOXY GIETHARS

Het verkrijgen van een ronde rand

Waar epoxy uithard in contact met de mal ontstaat vaak een scherpe rand. Hier wordt beschreven hoe u deze rand kunt bewerken tot een gladde doorzichtige ronding.



U kunt de rand met een scherp mes afsnijden. 2 dagen na het gieten is de hars hiervoor het meest geschikt.



Schuur de randen met korrel:

- 80
- 180
- 600
- 1200 nat

7 dagen na het gieten is de hars hiervoor het meest geschikt.

Polijst het oppervlak met Wilsor Polijst pasta. Breng de pasta op een schone doek en wrijf deze vervolgens over het ruwe oppervlak. Boen met een tweede doek de pasta goed uit.



Wilsor Polijst Pasta 250ml

Specificaties van de Wilsor Heldere epoxy giethars

Stofdroog: 2 dagen bij 20°C

Uitharding: 7 dagen bij 20°C

